

中华人民共和国国家标准

弹性合金领域内的物理特性 和物理量术语与定义

GB/T 15014—94

代替 GBn 280—88

Physical characters and physical values
terms definitions for elastical alloys

本标准适用于弹性合金领域内基础理论和技术方面基本的、常用的物理特性与物理量术语及定义。

1 一般术语

1.1 理想弹性

ideal elasticity

在外力作用下，同时具有下述四个特征者为理想弹性。

- a. 瞬时即出现应力与应变间的对应关系；
- b. 应力值与应变值间是一一对应的；
- c. 当应力为零时，应变也为零；
- d. 应力与应变间呈正比例关系。

1.2 高次弹性

high-th elasticity

具有理想弹性的前三个特征，但当应力较大时，应变与应力的关系偏离线性。

1.3 非弹性

noelasticity

在加、卸载过程中，应变响应有不同的行程。应力与应变间既不是一一对应的，也不是成比例的，但仍具有理想弹性的第三个特征。

注：静滞后可视为非弹性的特殊情况。

1.4 塑性

plasticity

应力超过屈服点时，能产生显著的残余变形而不立即断裂的性质。

塑性体的应力-应变行为完全不具有理想弹性体的四个特征。

1.5 粘弹性

viscoelasticity

应变大小除与应力大小有关外，尚与变形速度有关的非弹性现象。

1.6 静滞后

static hysteresis

应变大小与变形速度无关，只与应力大小有关的非弹性现象。

注：具有静滞后特性的物体，即使施加的应力低于弹性极限，卸载后仍有永久变形产生，仅当反向加载时才会回复到零应变。

1.7 滞弹性

GB/T 15014—94**anelasticity**

应变可分为与时间无关(瞬时)和与时间有关两部分的粘弹性现象。

滞弹性体应变 ϵ 的表达式：

$$\epsilon = \epsilon_1 + \epsilon_2$$

式中： ϵ ——应变，无量纲；

ϵ_1 ——瞬时应变，无量纲；

ϵ_2 ——与时间有关的应变，无量纲。

1.8 粘性**viscosity**

在施加和去除应力的过程中，应变与时间成指数关系，且瞬时应变为零的粘弹性现象。

粘性体应变 ϵ 的表达式：

$$\epsilon = \epsilon_2 = \epsilon_\infty (1 - e^{-t/\tau})$$

式中： ϵ ——应变，无量纲；

ϵ_2 ——与时间有关的应变，无量纲；

τ ——过程的弛豫时间，s；

t ——时间，s；

ϵ_∞ ——时间 t 趋于无穷长时的应变，无量纲。

1.9 弹性**elasticity**

物体在外力作用下改变其形状和大小，外力卸除后又可回复原始形状和大小的特性。

1.10 恒弹性**constant elastic**

在一定温度范围内，弹性模量几乎不随温度变化的特性。

1.11 内耗**internal friction**

机械振动体由于内部原因所发生的振动能量的损耗。

1.12 艾林瓦效应**Elinvar effect**

在一定温度范围内，弹性模量几乎不随温度变化的现象。

1.13 ΔE 效应 **ΔE effect**

铁磁性材料的杨氏模量随磁化状态的变化而变化的现象。

注：反铁磁性材料在奈耳(Neel)点附近也有模量反常现象。

1.14 弛豫谱**spectrum of relaxation**

表征内耗与频率或温度关系的曲线。依自变量的不同，分“频率谱”和“温度谱”。

2 力学性能**2.1 弹性极限 σ_e** **elastic limit σ_e**

去掉外力后，不引致残余变形的最大应力。

注：① 依变形方式的不同，而有拉伸、弯曲、扭转弹性极限。

② 在实际测量中，常以规定非比例伸长应力 $\sigma_{0.05}$ 代替 σ_e 。

GB/T 15014—94

单位名称为帕[斯卡]或牛[顿]每平方米,单位符号为 Pa 或 N/m²。

2.2 规定非比例伸长应力 $\sigma_e(\sigma_p)$

def-nonproportional expand-stess $\sigma_e(\sigma_p)$

试样标距部分的非比例伸长达到规定的原始标距百分比时的应力。

注:常用的规定非比例伸长应力 $\sigma_{0.01}$ 、 $\sigma_{0.05}$ 、 $\sigma_{0.2}$ 分别表示规定非比例伸长为 0.01%、0.05%、0.2% 时的应力。

单位名称为帕[斯卡]或牛[顿]每平方米,单位符号为 Pa 或 N/m²。

2.3 屈服点 σ_s

yield point σ_s

应力不增加时,应变也增加的最低应力。

单位名称为帕[斯卡]或牛[顿]每平方米,单位符号为 Pa 或 N/m²。

2.4 屈服强度 $\sigma_{0.2}$

yield strength $\sigma_{0.2}$

试样拉伸变形中,标距的残余伸长达到原始标距长度 0.2% 时的应力。

单位名称为帕[斯卡]或牛[顿]每平方米,单位符号为 Pa 或 N/m²。

2.5 抗拉强度 σ_b

tensile strength σ_b

试样拉断过程中,与最大拉力所对应的应力。

单位名称为帕[斯卡]或牛[顿]每平方米,单位符号为 Pa 或 N/m²

2.6 弹性比

elastic ratio

弹性极限与抗拉强度之比。

此值无量纲。

3 弹性性能

3.1 刚度

rigidity

作用在变形弹性体上的力与它所引起的位移之比。

在拉(压)状态下,刚度 P' 的表达式:

$$P' = dP/dl$$

在扭转状态下,刚度 T' 的表达式:

$$T' = dT/d\varphi$$

式中: P' ——拉(压)刚度,N/mm;

T' ——扭转刚度,N·m/rad;

P ——拉(压)力,N;

l ——长度,m;

T ——扭矩,N·m;

φ ——扭转角,rad。

注:① 构件的刚度取决于构件的尺寸,形状和材料的模量。

② 依受力状态的不同,材料的刚度分别为杨氏模量或切变模量。

单位名称为牛[顿]每毫米或牛[顿]·米每弧度,单位符号为 N/mm 或 N·m/rad。

3.2 杨氏模量 E

Young's modulus E

弹性变形范围内,正应力与相应正应变之比。

GB/T 15014—94

杨氏模量 E 的表达式：

$$E = \sigma_p / \epsilon_p$$

式中： E ——杨氏模量，Pa；

σ_p ——正应力，Pa；

ϵ_p ——正应变，无量纲。

注：在弹性变形范围内，许多材料的应力-应变关系不是线性关系，此时有下述术语和定义：

起始正切模量——起始点处应力-应变曲线的斜率；

正切模量——在任何规定的应力或应变处，应力-应变曲线的斜率；

正割模量——应力-应变曲线上，从起始点到任一规定点画出的引线的斜率；

弦模量——应力-应变曲线上，任两个规定点之间画出的弦的斜率。

单位名称为帕[斯卡]或牛[顿]每平方米，单位符号为 Pa 或 N/m²。

3.3 切变模量 G

shear modulus G

弹性变形范围内，切应力与相应的切应变之比。

切变模量 G 的表达式：

$$G = \sigma_{ij} / \epsilon_{ij}$$

式中： G ——切变模量，Pa；

σ_{ij} ——法向为 i 的面上， j 方向上的应力(i, j 分别代表 x, y 或 z)，Pa；

ϵ_{ij} ——法向为 i 的面上， j 方向上的应变(i, j 分别代表 x, y 或 z)，无量纲。

单位名称为帕[斯卡]或牛[顿]每平方米，单位符号为 Pa 或 N/m²。

3.4 体积模量 K

bulk modulus K

弹性变形范围内，体应力与相应的体应变之比。

体积模量 K 的表达式：

$$K = -P / (\Delta V / V)$$

式中： K ——体积模量，Pa；

P ——压强，Pa；

$\Delta V / V$ ——体积的相对变化，无量纲。

单位名称为帕[斯卡]或牛[顿]每平方米，单位符号为 Pa 或 N/m²。

3.5 压缩率 κ

compressibility κ

弹性变形范围内，由单位体应力所导致的体应变。

压缩率 κ 的表达式：

$$\kappa = -(\Delta V / V) / P$$

式中： κ ——压缩率，Pa⁻¹；

P ——压强，Pa；

$\Delta V / V$ ——体积的相对变化，无量纲。

单位名称为每帕[斯卡]，单位符号为 Pa⁻¹。

3.6 泊松比 μ

Poisson's ratio μ

在均匀分布的轴向应力作用下，相应的横向应变与轴向应变之比的绝对值。

泊松比 μ 的表达式：

$$\mu = -\epsilon_{ij} / \epsilon_{ii}$$

GB/T 15014—94

式中: μ ——泊松比,无量纲;

ϵ_{ii} ——轴向应变(i, j 分别代表坐标 x, y 或 z),无量纲;

ϵ_{jj} ——相应的横向应变(i, j 分别代表坐标 x, y 或 z),无量纲。

注: 泊松比 μ 广泛定义为:

$$\mu = \frac{E}{2G} - 1$$

式中: μ ——泊松比,无量纲;

E ——杨氏模量,Pa;

G ——切变模量,Pa。

此值无量纲。

3.7 劲度常数(弹性常数) c_{ij}

stiffness constant(elastic constant) c_{ij}

广义胡克定律中,用应变分量的线性函数来表示应力分量时,关系式中的各个常数。

注: 在单晶体等各向异性材料中,以此量来描述物体的弹性行为。

单位名称为帕[斯卡]或牛[顿]每平方米,单位符号为 Pa 或 N/m²。

3.8 柔顺常数(柔度常数) s_{ij}

compliance constant s_{ij}

广义胡克定律中,用应力分量的线性函数来表示应变分量时,关系式中的各个常数。

注: 在单晶体等各向异性材料中,以此量来描述物体的弹性行为。

单位名称为平方米每牛[顿],单位符号为 m²/N 或 Pa⁻¹。

3.9 弹性模量温度系数 β_E

temperature coefficient of elastic modulus β_E

在确定的温度范围内,与温度变化 1℃ 相应的杨氏模量的平均变化率。

弹性模量温度系数 β_E 的计算公式:

$$\beta_E = \frac{E_2 - E_1}{E_0(t_2 - t_1)}$$

式中: β_E ——弹性模量温度系数,℃⁻¹;

E_0 ——基准温度 t_0 下的杨氏模量,Pa;

E_1 ——温度 t_1 下的杨氏模量,Pa;

E_2 ——温度 t_2 下的杨氏模量,Pa;

t_1 ——温度,℃;

t_2 ——温度,℃;

注: 同此定义而有“切变模量温度系数 β_G ”。

单位名称为每摄氏度,单位符号为 ℃⁻¹。

3.10 瞬间弹性模量温度系数 β_E

instantaneous temperature coefficient of elastic modulus β_E

在某一温度下,与温度变化 1℃ 相应的弹性模量的变化率。

瞬间弹性模量温度系数 β_E 的表达式:

$$\beta_E = dE / (E_0 dt)$$

式中: β_E ——瞬间弹性模量温度系数,℃⁻¹;

E_0 ——基准温度 t_0 下的模量值,Pa;

dE/dt ——温度 t 时 $E(t)$ 关系曲线的微商,Pa · ℃⁻¹;

单位名称为每摄氏度;单位符号为 ℃⁻¹。

3.11 频率温度系数 β_f

GB/T 15014—94

temperature coefficient of frequency β_f

在确定的温度范围内,与温度变化 1°C 相应的物体固有频率的平均变化率。

频率温度系数 β_f 的计算公式:

$$\beta_f = (\Delta f)_{\max} / [f_0(t_2 - t_1)]$$

式中: β_f ——频率温度系数, $^{\circ}\text{C}^{-1}$;

f_0 ——基准温度 t_0 下的物体固有频率, Hz;

$(\Delta f)_{\max}$ ——温度 $t_1 \sim t_2$ 范围内物体固有频率的最大变化, Hz;

t_1 ——温度, $^{\circ}\text{C}$;

t_2 ——温度, $^{\circ}\text{C}$ 。

注: ① 因振动模式不同而异, 振动级次不同亦会略有不同。

② 常指弯曲振动或纵向振动的基频频率温度系数。

单位名称为每摄氏度, 单位符号为 $^{\circ}\text{C}^{-1}$ 。

3.12 瞬间频率温度系数 β_f

instantaneous temperature coefficient of frequency β_f

在某一温度下,与温度变化 1°C 相应的物体固有频率的变化率。

瞬间频率温度系数 β_f 的表达式:

$$\beta_f = df / (f_0 dt)$$

式中: β_f ——瞬间频率温度系数, $^{\circ}\text{C}^{-1}$;

f_0 ——基准温度 t_0 下物体的固有频率, Hz;

df/dt ——温度 t 处 $f(t)$ 关系曲线的微商, $\text{Hz} \cdot ^{\circ}\text{C}^{-1}$;

单位名称为每摄氏度; 单位符号为 $^{\circ}\text{C}^{-1}$ 。

3.13 拉伸波波速 c_D

velocity of stretch wave c_D

介质横截面的线度比波长小很多时的纵向弹性振动传播的速度。

注: 在机械滤波器制造行业,常称为“纵波波速”。

单位名称为米每秒,单位符号为 m/s。

3.14 扭转波波速 c_v

velocity of torsional wave c_v

杆(管)中扭转弹性振动传播的速度。

单位名称为米每秒,单位符号为 m/s。

4 非弹性性能

4.1 应力弛豫 R_s

stress relaxation R_s

在弹性变形范围内,应变保持恒定时,应力随时间减少的特性。

应力弛豫 R_s 的表达式:

$$R_s = (\sigma_0 - \sigma) / \sigma_0$$

式中: R_s ——应力弛豫,无量纲;

σ_0 ——初始时刻($t=0$)的应力, Pa;

σ —— t 时刻的应力, Pa。

此值无量纲,常以百分单位表示。

4.2 应变弛豫(正弹性后效) R_t

strain relaxation(direct elastic after-effect) R_t

GB/T 15014—94

在弹性变形范围内,恒定应力作用下,应变随时间的延长而增加的特性。

应变弛豫 R_t 的表达式:

$$R_t = (\epsilon - \epsilon_0) / \epsilon$$

式中: R_t —— 应变弛豫,无量纲;

ϵ_0 —— 初始时刻($t=0$)的应变,无量纲;

ϵ —— t 时刻的应变,无量纲。

此值无量纲,常以百分单位表示。

4.3 弹性滞后 H_t

elastic hysteresis H_t

在弹性变形范围内,加(卸)载过程中,应变落后于应力的特性。

弹性滞后 H_t 的表达式:

$$H_t = |\epsilon_t - \epsilon_0|$$

式中: H_t —— 弹性滞后,无量纲;

ϵ_0 —— 加(卸)载过程中的瞬时应变,无量纲;

ϵ_t —— 经时间 t 后的应变,无量纲。

此值无量纲,常以百分单位表示。

4.4 弹性后效(反弹性后效) A_t

elastic after-effect(opposite elastic after-effect) A_t

在弹性范围内变形或卸载后,物体的形状需经一段时间的延迟才能趋于稳定的特性。

弹性后效 A_t 的表达式:

$$A_t = \frac{|\epsilon_t - \epsilon_0|}{\epsilon_0}$$

式中: A_t —— 弹性后效,无量纲;

ϵ_0 —— 初始时刻($t=0$)的应变,无量纲;

ϵ_t —— t 时刻的应变,无量纲。

此值无量纲,常以百分单位表示。

4.5 蠕变回复 C_t

creep recovery C_t

在弹性变形范围内,卸除载荷后应变随时间的延长而逐渐回复的特性。

蠕变回复 C_t 的表达式:

$$C_t = \epsilon_t / \epsilon_0$$

式中: C_t —— 蠕变回复,无量纲;

ϵ_0 —— 卸载初始时刻($t=0$)的应变,无量纲;

ϵ_t —— t 时刻的应变,无量纲。

此值无量纲,常以百分单位表示。

4.6 阻尼能力率 P

specific damping capacity P

自由振动体内,振动一周耗散的能量与该次振动初始存储能量之比。

注: 常以此量表示内耗的大小。

4.7 机械品质因数 Q

mechanical quality factor Q

机械振动系统中,贮存在力抗上的能量与一个振动周期内耗散在力阻上的能量之比。

机械品质因数 Q 也以下式表达:

GB/T 15014—94

$$Q = f_r / (\Delta f)_{-3dB}$$

式中: Q ——机械品质因数,无量纲;

f_r ——机械振动体的谐振频率,Hz;

$(\Delta f)_{-3dB}$ ——谐振曲线半功率点处频带宽度,Hz。

此值无量纲。

4.8 对数衰减率 δ

logarithmic decrement δ

一个自由振动体相继两次振动中,振幅比值的自然对数。

对数衰减率 δ 的表达式:

$$\delta = \ln\left(\frac{A_n}{A_{n+1}}\right)$$

式中: δ ——对数衰减率,无量纲;

A_n ——自由振动体第 n 次振动振幅,mm;

A_{n+1} ——自由振动体第 $n+1$ 次振动振幅,mm。

此值无量纲。

4.9 阻尼系数 β

coefficient of damping β

一个自由振动体,振幅衰至原始值 $1/e$ 所需时间的倒数。

阻尼系数 β 的表达式:

$$\beta = \frac{1}{t} \ln\left(\frac{A_0}{A_t}\right)$$

式中: β ——阻尼系数,Np/s;

t ——时间,s;

A_0 ——初始($t=0$)振幅,mm;

A_t —— t 时刻的振幅,mm。

单位名称为奈培每秒,单位符号为 Np/s。

4.10 衰减系数(声衰系数) α

attenuation coefficient(sound-attenuation coefficient) α

振动传播过程中,单位距离上的振幅自然对数衰减率。

衰减系数 α 的表达式:

$$\alpha = \frac{1}{x_2 - x_1} \ln \left[\frac{A_{x_1}}{A_{x_2}} \right]$$

式中: α ——衰减系数,Np/m;

x_1 ——与起始点距离,m;

x_2 ——与起始点距离,m;

A_{x_1} ——振动沿 x 方向传播时,位置 x_1 处的振幅,mm;

A_{x_2} ——振动沿 x 方向传播时,位置 x_2 处的振幅,mm。

单位名称为奈培每米,单位符号为 Np/m。

4.11 分贝衰减率 ν

decibel decrement ν

振动传播过程中,单位时间内振幅的常用对数衰减率。

分贝衰减率 ν 的表达式:

GB/T 15014—94

$$\nu = \frac{20}{t} \log_{10} \left(\frac{A_0}{A_t} \right)$$

式中： ν ——分贝衰减率，dB/s；

t ——时间，s；

A_0 ——初始时刻($t=0$)的振幅，Hz；

A_t —— t 时刻的振幅，Hz。

单位名称为分贝每秒，单位符号 dB/s。

附加说明：

本标准由冶金工业部情报标准研究总所提出。

本标准由首钢冶金研究所、冶金部情报标准研究总所负责起草。

本标准水平等级标记 GB/T 15014—94 I